


СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента образования
Администрации города

 А.Н. Томазова
« 13 » 12 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 10

 Е.В. Озерова
« 13 » 12 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №3

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов (Корпус 2)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание спортивного комплекса.
- 1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект Ленина, 30/1, корпус 2.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1468.9 м.
 - часть здания - этажей (или на - этаже), кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 22490 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2016, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено. капитального: не предусмотрено.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, краткое наименование: МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект Ленина, 30/1, корпус 2.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «ДК Строитель», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул.30 лет Победы–513 м. и наименованием маршрутов № 2, 5, 7, 8, 10, 15 (автобус), 40, 69, 96 (м/т);

- остановка «Магазин 1000 мелочей», с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Ленина - 165 м. и наименованием маршрутов №3, 6, 8, 23 (автобус), № 34, 40, 69, 96 (м/т).

- остановка «50 лет ВЛКСМ» с нечётной стороны ул. 50 лет ВЛКСМ – 253м. №2,3,6,8,14,19,23 (автобус), № 30, 34, 40 ,69(м/т).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: городской транспорт (маршруты № 2,3,5,6,7,8,14,19) адаптирован для перевозки маломобильных групп населения осуществляется низкопольными автобусами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 165 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 2 мин. (быстрый шаг); 4 мин. (медленный шаг).

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый; регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет. – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«А»
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4.	с нарушениями зрения	«А»
5.	с нарушениями слуха	«А»
6.	с нарушениями умственного развития	«А»

указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно – функциональные зоны: территория прилегающая к зданию (участок) вход (входы) в здание - *физическая доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна (ВНД)*, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)- *физическая доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна (ВНД)*, зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)-*физическая доступность для всех категорий инвалидов доступна условно (ДУ)*, санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех участках), зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - *физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД)*.

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм СП 59-13330.2012, СП 59-13330.2016 уровень доступности объекта определен как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: приказ о назначении должностного лица 13.12.2017 № 12-ш10-13-558/17, ответственного за ситуационную помощь; порядок о предоставлении услуг инвалидам в учреждении; внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам; утвержден график проведения инструктажа сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по специфике «Оказания ситуационной помощи инвалидам различных нозологий, при получении услуг в учреждении», приказ от 19.02.2018 № 12-ш10-13/86, что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ -ПП (доступно условно при помощи персонала). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования г. Сургута 2014-2030» г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: - обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов всех категорий (К.О.С.Г.У) и МГН.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией, согласование с потребителем, (общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: На официальном сайте образовательного учреждения <http://sc10.admsurgut.ru/>, В окружной территориальной информационной системе ХМАО-Югре (раздел «Публичный сегмент - Тематические карты - Доступная среда»).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 09 » 09 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта от « 28 » 08 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №10
Е.В. Озерова
« 09 » 09 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 3
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов (Корпус 2)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание спортивного комплекса.
- 1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект Ленина, 30/1, корпус 2.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1468,9 м.
- часть здания - этажей (или на - этаже), кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2016, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено.
капитального: не предусмотрено.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, краткое наименование: МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект Ленина, 30/1, корпус 2.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «ЛК Строитель», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул.30 лет Победы—410 м. и наименованием маршрутов № 5, 7, 8, 10, 15 (автобус), 40, 69, 96 (м/т);

- остановка «Магазин 1000 мелочей», с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Ленина - 165 м. и наименованием маршрутов №2, 3, 6, 8, 23 (автобус), № 34, 40, 69, 96 (м/т).

- остановка «50 лет ВЛКСМ» с нечётной стороны ул. 50 лет ВЛКСМ – 440м. №2,3,6,8,14,19,23 (автобус), № 30, 34, 40 ,69(м/т).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: городской транспорт (маршруты № 2,3,5,6,7,8,14,19) адаптирован для перевозки маломобильных групп населения осуществляется низкопольными автобусами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 165м.

3.2.2 Время движения (пешком) 2 мин. (быстрый шаг); 4 мин. (медленный шаг).

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4.	с нарушениями зрения	«А»
5.	с нарушениями слуха	«А»
6.	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт.

		Индивидуальное решение с ТСР.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заместитель директора по АХР

Галкина А.Д. тел. (3462)50-07-13

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №10
Е.В. Озерова
« 28 » 08 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 3
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов
(Корпус 2)

г. Сургут ХМАО
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 28 » 08 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание спортивного комплекса.
1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект Ленина, 30/1, корпус 2.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1468,9 м.
- часть здания - этажей (или на - этаже), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 22490 кв. м.
1.4. Год постройки здания 2016, последнего капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено, капитального: не предусмотрено.
1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, краткое наименование: МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект Ленина, 30/1, корпус 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образовательная деятельность МБОУ СОШ №10 осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 04 сентября 2012 года, регистрационный № 212, серия 86Л01 № 0000111, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия лицензии - бессрочно. МБОУ СОШ №10 реализует программы повышенного уровня по предметам: химия, биология, физика, математика, английский язык. Всего в МБОУ СОШ №10 функционирует 51 класс с углубленным изучением отдельных предметов. Имеется 1 группа продленного дня. По наполняемости классы соответствуют требованиям СанПиН. В МБОУ СОШ №10 функционирует структурное подразделение – Центр здоровье сберегающих программ, с целью обеспечения условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, развития культуры здоровья и на его основе формирования здорового образа жизни. В МБОУ СОШ №10 создан Центр дополнительного образования по работе с интеллектуально одаренными детьми в целях реализации программ повышенного уровня. В центре получают дополнительное образование 500 детей.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, вблизи объекта располагаются:
- остановка «ДК Строитель», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул.30 лет Победы–513 м. и наименованием маршрутов № 2, 5, 7, 8, 10, 15 (автобус), 40, 69, 96(м/т);
- остановка «Магазин 1000 мелочей», с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Ленина – 165 м. и наименованием маршрутов №3, 6, 8, 23 (автобус), № 34, 40, 69, 96 (м/т).
- остановка «50 лет ВЛКСМ» с нечётной стороны ул. 50 лет ВЛКСМ – 253м.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта «Магазин 1000 мелочей» - 165 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 2 мин. (быстрый шаг); 4 мин. (медленный шаг).

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый; регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4.	с нарушениями зрения	«А»
5.	с нарушениями слуха	«А»
6.	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ на фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1-3	1-7
2.	Вход (входы) в здание	ВНД	4-7	8-11
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	8-19	12-16
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	10	17-23
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	11-13	24-31
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	32-36

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно – функциональные зоны: территория прилегающая к зданию (участок) вход (входы) в здание - физическая доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна (ВНД), путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)- физическая доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна (ВНД), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)-физическая доступность для всех категорий инвалидов доступна условно (ДУ), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех участках), зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм СП 59-13330.2012, СП 59-13330.2016 уровень доступности объекта определен как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: приказ о назначении должностного лица 13.12.2017 № 12-ш10-13-558/17, ответственного за ситуационную помощь; порядок о предоставлении услуг инвалидам в учреждении; внесены корректировки в должностные

инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам; утвержден график проведения инструктажа сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по специфике «Оказания ситуационной помощи инвалидам различных нозологий, при получении услуг в учреждении», приказ от 19.02.2018 № 12-ш10-13/86, что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ -ПП (доступно условно при помощи персонала). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К.О.Г.С.У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение (проект)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования г. Сургута 2014-2030» г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: - обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов всех категорий (К.О.С.Г.У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование с вышестоящей организацией, согласование с потребителем, с общественными организациями).

4.4.1. Согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № _____ от 2018г

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать).

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); -

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С. И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.

4.4.6. Другое: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: На официальном сайте образовательного учреждения <http://school10.admsurgut.ru/>, В окружной территориальной информационной системе ХМАО-Югре (раздел «Публичный сегмент - Тематические карты - Доступная среда»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фотофиксации на объекте МБОУ СОШ №10	на 6 л.
План прилегающей территории	на 1 л.
План 1 этажа	на 1 л.
Схема движения от остановки до МБОУ СОШ №10	на 1 л.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по АХР

Галкина А.Д.

Члены рабочей группы:

Специалист по ОТ

Махова О.Н.

В том числе:

От департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

Начальник отдела архитектурно-планировочного отдела

Бердяева А.И.

От департамента городского хозяйства Администрации города:

Заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог,
дорожно-транспортного управления

Байков А.Б.

От департамента образования Администрации города:

Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности

Арсанбекова Т.В.


От общественных организаций:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры
«Тифлопуть» - Филатов С.И.

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества
инвалидов Соколова Л.Е.



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« 28 » 08 2018 г.



I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ СОШ №10 проспект Ленина 30/1, корпус 2
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1-3	Ширина калитки 0,83 м. Отсутствует информация об объекте. Отсутствует знак доступности для инвалидов.	ВСЕ	Увеличить ширину калитки до 0,9 м. Установить информацию об объекте. Предусмотреть знак доступности для инвалидов.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	4-6	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения. Отсутствует тактильная полоса, предупреждающая об изменении профиля рельефа или смены направления движения. Отсутствует информационная «мнемосхема» на пути движения. Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед лестничным маршем и пандусом. Завышен бордюр по пути движения 0,03м.	ВСЕ С С С К	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН. Установить тактильную полосу, предупреждающую об изменении профиля рельефа или смены направления движения. Установить информационную «мнемосхему» на пути движения. Установить предупредительную тактильную полосу за 0,8-0,9 м. перед лестничным маршем и пандусом. Понизить бордюр до 0,015м. или установить компенсирующее устройство.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

1.3	Лестница (наружная)	Есть	3	7	Отсутствуют двухуровневые поручни На высоте 0,7 и 0,9м. с безопасным горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой	ВСЕ С	Установить с двух сторон двух уровневые поручни на высоте 0,7 и 0,9м. с безопасным горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 0,3м. Выделить краевые ступени лестничного марша цветом или фактурой.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.4	Пандус (наружный)	Есть	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствует оборудованная для инвалидов автостоянка и парковка. Отсутствует вертикальный знак и горизонтальная разметка	К	Оборудовать автостоянку и парковку для инвалидов. Установить вертикальный знак и горизонтальную разметку.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН.	ВСЕ	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1-3	1-7	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №1 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступно (ВНД).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« 28 » 08 2018 г.



I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБОУ СОШ №10 проспект Ленина 30/1, корпус 2
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	Есть	4	8	Соответствует нормативным требованиям СП 59.13330 – 2016г.	-	-	-
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	Есть	5	9	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки на одном уровне с поверхностью пола. Отсутствуют тактильные направляющие. Отсутствует звуковой маяк на стене.	ВСЕ С	Установить дренажные и водосборные решетки на одном уровне с поверхностью пола. Установить тактильные направляющие Установить звуковой маяк на стене.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.4.	Дверь (входная)	Есть	6	9-10	Отсутствует фиксатор в положениях «открыто/закрыто», доводчик с 5 секундной задержкой.	К, О	Установить фиксатор в положениях «открыто/закрыто», доводчик с 5 секундной задержкой.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.5	Тамбуры	Есть	7	10-11	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки на одном уровне с поверхностью пола.	ВСЕ	Установить дренажные и водосборные решетки на одном уровне с поверхностью пола.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует хотя бы один из входов полностью доступный для всех категорий инвалидов.	ВСЕ	Оборудовать хотя бы один из входов полностью доступный для всех категорий инвалидов.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
-------------------------	--	--	--	-----	--	--


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	4-7	8-11	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно
указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №2 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступно (ВНД).

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« df » df 2018 г.



I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т. ч. путей эвакуации)
МБОУ СОШ № 10 проспект Ленина 30/1, корпус 2
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, холл, зона ожидания)	Есть	8	12-14	Отсутствует зона ожидания, оборудованная для инвалидов. Отсутствует информационная мнемосхема. Отсутствуют тактильные направляющие или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и перед поворотом коммуникационных путей. Отсутствуют поручни вдоль стен. Отсутствуют световые маячки.	ВСЕ С О ВСЕ	Оборудовать зону ожидания для инвалидов. Установить информационную мнемосхему. Установить тактильные направляющие или контрастно окрашенные поверхности на участки пола перед дверными проемами и перед поворотом коммуникационных путей. Установить поручни вдоль стен. Оборудовать световые маячки.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.3.	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	Нет	-	-	-	-	-	-

3.6.	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	9	12-14 15-16	Запасные выходы не приспособлены для эвакуации инвалидов. Отсутствует незадымляемая безопасная зона, оборудованная двусторонней селекторной связью.	ВСЕ	Оборудовать запасные выходы в соответствии с нормативными требованиями. Оборудовать незадымляемую безопасную зону двусторонней селекторной связью	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не определён наиболее рациональный и короткий путь к зоне целевого назначения. Выключатели и розетки размещены не на высоте 0,8м. от уровня пола.	ВСЕ	Определить наиболее рациональный и короткий путь к зоне целевого назначения. Выключатели и розетки размещены не на высоте 0,8м. от уровня пола.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД	8-9	12-16	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №3 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступно (ВНД).

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «df» *df* 2018 г.



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБОУ СОШ № 10 проспект Ленина 30/1, корпус 2
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	10	17-23	Информационные таблички о назначении помещения, не продублированы рельефными знаками. В спортивном зале отсутствуют поручни вдоль стен.	ВСЕ О	Установить информационные таблички, о назначении помещения, дублированные рельефными знаками на высоте 1,2-1,6 м. со стороны дверной ручки. Установить в спортивном зале поручни вдоль стен.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне			Информационные таблички о назначении помещения, не продублированы рельефными знаками.	ВСЕ	Установить информационные таблички, о назначении помещения, дублированные рельефными знаками на высоте 1,2-1,6 м. со стороны дверной ручки.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
--	-------------------------	--	--	---	-----	---	---


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ДУ	10	17-23	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №4 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН доступно условно (ДУ) при помощи персонала (ПП).

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «*АД*» *08* 2018 г.



I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ СОШ № 10 проспект Ленина 30/1, корпус 2
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	11	24-26	<p>Отсутствует кнопка экстренного вызова, система двусторонней связи.</p> <p>Отсутствует аварийное освещение.</p> <p>Отсутствует система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене.</p> <p>Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.</p> <p>Отсутствует писсуар вертикальной формы.</p> <p>Отсутствует свободное пространство под раковиной для подъезда инвалида колясочника.</p> <p>Расстояние от рычага крана до края раковины более 45 см.</p>	<p>ВСЕ</p> <p>ВСЕ</p> <p>К</p> <p>О,С,Г,У</p> <p>К</p>	<p>Установить кнопку экстренного вызова, систему двусторонней связи.</p> <p>Оборудовать аварийное освещение.</p> <p>Установить систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене.</p> <p>Установить крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.</p> <p>Установить писсуар вертикальной формы.</p> <p>Создать свободное пространство под раковиной для поезда инвалида колясочника.</p> <p>Установить рычаг крана до края раковины не более 45 см.</p>	<p>Текущий ремонт.</p> <p>Индивидуальное решение с ТСР.</p>

					Ограждение раковины установлены на разных уровнях.	К	Установить ограждение раковины на одном уровне.	
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть	12	27-29	Отсутствует специализированная универсальная душевая кабина.	ВСЕ	Оборудовать специализированную универсальную душевую кабину.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	13	30-31	Отсутствует гардероб оборудованный для инвалидов.	ВСЕ	Предусмотрено обслуживание при помощи сотрудников.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабина, доступная для всех категорий граждан в том числе инвалидов. Выключатели и розетки размещены не на высоте 0,8м. от уровня пола.	ВСЕ	Установить универсальную кабину, доступную для всех категорий граждан в том числе инвалидов. Выключатели и розетки разместить на высоте 0,8м. от уровня пола.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	11-13	24-31	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №5 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступно (ВНД).

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ СОШ №10 проспект Ленина 30/1 Корпус 2
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствуют визуальные средства.	ВСЕ	Оборудовать визуальными средствами. Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют акустические средства.	ВСЕ	Оборудовать акустическими средствами. Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства.	С	Оборудовать тактильными средствами. Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.


	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют визуальные, акустические средства. Отсутствует комплексная система.	ВСЕ	Оборудовать визуальными, акустическими средствами. Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.
--	-------------------------	--	--	---	-----	--	-------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСП.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №6 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступно (ВНД).



1 - зона на території школи
 2 - зона навчання на території

Лінійна територія МБОУ СОШ № 10 с. УЮПІ (корпус 2)
 [ранішня територія школи]
 [Лінійна територія]

План спортивного комплекса МБОУ СОШ № 10
(корпус 2)



- 3 - лестница
- 4 - пандус
- 5 - входная площадка
- 6 - дверь
- 7 - тамбур
- 8 - коридор
- 9 - пути эвакуации
- 10 - спортивные залы
- 11 - туалетные комнаты
- 12 - душевая комната
- 13 - гардеробная

→ путь движения
→ эвакуационные выходы

МБОУ СОШ №10 с УИОП

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Φοτο 25



Φοτο 26



Φοτο 27



Φοτο 28



Φοτο 29



Φοτο 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36



Схема микрорайона

МБОУ СОШ №10 с УИОП (корпус 2)



↔ Путь движения

-  - Остановка автобуса
-  - Пешеходный переход
-  - Светофор
-  Понижающие бордюры отсутствуют